

NEW

ローラーガイドリフター（ダブルファンクションガイド®）


（特許出願中）

タイプ

SRG




コイル材料エッジの擦れによる粉状カスが発生する。



通常のガイドリフター

ネックが回転し順送金型でのコイル材送り詰まりを防止します。



ローラーガイドリフター